

# 営業概要


## 06 冷凍機油処理

冷凍機油に溶け込んだフロンを回収し、適正な処理を行っています


フロン混入の冷凍機油は、そのまま焼却処理にかけると焼却されたフロンによりオゾン層破壊・地球温暖化・ダイオキシンの発生等、地球規模の問題を引き起こします。

そこで当社は冷凍機油に含まれたフロンはもちろんフロン破壊・再生後のボンベ内の油からもフロンを回収するため、蒸留後に更に『フロン冷凍機油分離回収装置』を使用し冷凍機油内に含まれているフロンを 0.00018% (18PPM) 以下まで抜き取ることが可能です。



### 冷凍機油処理フローチャート




### ● 通常の場合



### ● クリエイトで依頼した場合のメリット



### ■ 受け入れ可能荷姿



### ■ 保有設備

- ◎ 蒸留釜 4 基 (10 m<sup>3</sup>)
- ◎ フロン冷凍機油分離回収装置 1 基

### ■ 産業廃棄物処分量 許可番号

埼玉県 01120005347